

登下校の安全について  
 通学路合同点検による対策会議の結果について  
 上三川町立明治小学校

番号	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険の内容	対策内容
1	五社神社南付近から主要地方道羽生田・上蒲生線に向かう十字路に掛けての町道部	・朝夕の交通量があり、児童が登下校で歩行するが、歩道と車道の区別がない。道路西側に白線の設置を要望する。	・町都市建設課が、道路西側に外側線及びカラー塗装の設置を検討。 ※道路舗装工事後に設置予定。
2	忠魂碑北側の交差点	・冬場の下校時に忠魂碑北側が暗く、夜間開放時等に車両が通行し、危険性が高いので、防犯灯の設置を要望する。	・町地域生活課が、状況を確認後、令和5年3月に設置完了。